

## MONTÁŽNE PODMIENKY LEPENIA SAMOLEPIACICH PÁSOV „IZOFLEX“

1. Skladovanie materiálu môže byť minimálne do + 5°C (na stavbe)
2. Lepenie IZOFLEX pásov musí prebiehať do minimálnej teploty + 10°C
3. Lepené plochy, na ktoré sa IZOFLEX pásy lepia, musia byť suché, odmastené a čisté. Krycí papier odliepame tesne pred montážou.
4. IZOFLEX pásy nie sú odolné voči UV žiareniu ani ozónu (O<sub>3</sub>)
5. Pri izolácii vo vonkajšom prostredí sa nepoužíva kašírovaný pás s PET-Al fóliou, ale natiera sa po montáži špeciálnym náterom.

Spoje, ktoré vznikajú na hranách, prírubách a pod. sa prelepujú Al páskou.

Tieto pásy sú v dvoch vyhotoveniach a to do minimálnej teploty lepenia + 10°C, a do minimálnej teploty lepenia – 25°C (táto páska sa špeciálne objednáva)